

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUBELTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0618-43	FECHA:	SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: Se observa deterioro y oxidación de techo, desprendimiento de pintura en las paredes del modulo No. 1



Foto 2: Se Observa deterioro en las Costaneras del modulo No. 1




Foto 3: Se observa vidrios quebrados y faltantes en el módulo 2 y 3



Foto 4: Se observa deterioro en los balcones de los modulos No. 1, 2 y 3.




Foto 5: Se observa canales en mal estado, canales faltantes, y pinturas desgastadas en todos los módulos.




Foto 6: Se observa deterioro en el piso del modulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la COP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

