



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sacristal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacristal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0619-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 1: Sustitución de láminas y base de estructura no adecuado



Foto 2. Sustitución de láminas y base de estructura no adecuado.



Foto: 3 Sustitución de lámina y base de estructura no adecuado.



Foto 4. Sustitución de láminas y base de estructura no adecuado del corredor del establecimiento.



Foto 5: parte posterior de la escuela en donde se ve el techo levantado



Foto 6: Techo descombrado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Soluciones Educativas

