



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Sehubub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0627-43	FECHA:	13 de Septiembre de 2024




FOTO No. 1: Vista lateral de techo en mal estado.



FOTO No. 2: Imagen donde se muestra el sistema eléctrico en malas condiciones y que necesita ser reparado.




FOTO No. 3: Fotografía de piso en mal estado que necesita piso cerámico, para un mejor lugar para el desarrollo de las clases.




FOTO No. 4: Fotografía de tinaco dañado por un rayo, que es urgente sustituirlo.





FOTO No. 5: Otra vista del techo que necesita ser cambiado por lámina troquelada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Bestina Saiba chón
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

