

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEXUCTI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0116-43 | FECHA: | 19 de julio de 2024 |



Foto 1: ANTES DE MANTENIMIENTO




Foto 2: antes del cambio de techo



Foto 3: antes del entortado



Foto 4: antes del entortado



Foto 5: antes de antes del mantenimiento del muro y repello



Foto 6: antes de antes del mantenimiento del muro y repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar por las.

Firma y sello del Presidente de la OPR *Fruich led*



Firma y Sello Director Centro Educativo *Fruich led*

