



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXUCTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0116-43	FECHA:	19 de Julio de 2024



Foto 1: DURANTE EL CAMBIO DE TECHO



Foto 2: DURANTE EL CAMBIO DE TECHO



Foto 3: DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA



Foto 4: DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA



Foto 5: DURANTE EL EL LEVANTADO DE MURO Y REPELLO



Foto 6: DURANTE EL EL LEVANTADO DE MURO Y REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizaciones.

 Firma y Sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

