

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

|                             |                        |                                |                     |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ           | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHÁ    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEXUCTI       |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0116-43          | FECHA:                         | 19 de Julio de 2024 |



Foto 1: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 2: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 3: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 4: ENTORTADO FINALIZADO



Foto 5: MURO Y REPELLO CONCLUIDO



Foto 6: MURO Y REPELLO CONCLUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizaciones de los datos.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Vigilancia:   
 Firma y sello del Director Centro Educativo: