



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiyo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0639-43	FECHA:	09/09/2024




Foto 1: Se desmanteló techo y las bases por deterioro, se inició a levantar columnas para entechar de nuevo con fondos de gratuidad. Medida 21 m x 15 metros.



Foto 2: Se observa inicio de cambio de columnas para el techo desmantelado. Este espacio es usado para trabajar Educación Física, reuniones y otras actividades de la escuela.



Foto 3: Se observa el deterioro de 6 letrinas con que cuenta la escuela, fosas llenas y colapsadas.



Foto 4: Se observa el deterioro del piso de concreto en el área donde se comenzó el entechado, el total dañado es de 168 m2




Foto 5: Se observa la presencia de humedad y deterioro de repello y pintura en el módulo en el módulo 1 y 2.



Foto 6: Se observa el material retirado del techo en estado oxidado y dañado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

