

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Semesche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0650-43	FECHA:	Septiembre 2024



Foto 1: Vista del establecimiento donde se observa el mal estado en que se encuentra el entechado.



Foto 2: Mantenimiento a estructura metálica (lijado y aplicación de pintura)




Foto 3: Sustitución de laminas y capotes en mal estado de la cocina, la cocina cuenta con 2 hiladas de block



Foto 4: Habilitación de entortado



Foto 5: Sustitución de costeneras de madera a costeneras de metal



Foto 6: Otra vista del interior de cocina a cambiar y habilitación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

