

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0653-43	FECHA:	Mayo 2024.



FOTO 1: COLOCADA DE BALCONES



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA DE MADERA POR LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: INSTALACIÓN DE BALCONES




FOTO 4: MANTENIMIENTO DE BALCONES Y SUSTITUCIÓN DE PINTURA




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO




FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR COLOR AZUL NACIONAL 100% LAVABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

