



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzacanihá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0654-43	FECHA:	Septiembre 2024



Foto1: Módulo 1: sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Módulo 1 sustitucion de soporte de madera a metal



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 4: Módulo 2: sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 5: Módulo 1: reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Módulo 2: reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
