



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Setaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0658-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Se observa que el ambiente sociocultural esta sin techo.



Foto 2: Se Observa que el ambiente que los alumnos realizan acto civico bajo el sol.



Foto 3: se obsrva que el piso del corredor del Centro Educativo se encuentra en mal estado




Foto 4: Se observa que en este ambiente se encuentra sin techo.



Foto 5: Se evidencia el ambiente endolado.



Foto 6: se observa el ambiente sin sombra para realizar fisica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Choc Chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

