



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Setaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0658-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Se observa que el ambiente sociocultural esta sin techo.



Foto 2: Se observa que el ambiente que los alumnos realizan acto civico bajo el sol.




Foto 3: se obsrva que el piso del corredor del Centro Educativo se encuentra en mal estado



Foto 4: Se observa que en este ambiente se encuentra sin techo.



Foto 5: Se evidencia el ambiente endolado.



Foto 6: se observa el ambiente sin sombra para realizar fisica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Domingo Chac Chub*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

