



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Setaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0658-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Se observa que en el area se inicio a trabajar.



Foto 2: Se Observa el inicio de la excavacion de las columnas.




Foto 3: Se observa la instalación de las columnas.



Foto 4: Se observa la instalación de las columnas.



Foto 5: Se observa la elaboración de materiales como base.



Foto 8: Se observa el seguimiento de la instalacion de las columnas .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romínguo Choc chuk

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

