

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS TONTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0663-43	FECHA:	MAYO DE 2024.



Foto1: Aquí se evidencia que el techo de la escuela esta muy deteriorada. (Módulo #3)



Foto 2: El módulo #2 Se ve que las láminas tiene varios agujeros.




Foto 3: Todas las láminas ya estan viejitas.




Foto 4: Este es el panorama del Módulo 1 y se ve que las láminas ya tiene mucho tiempo, por lo que es necesario su mejoramiento y reparacion.




Foto 5: Se puede apreciar que las láminas no estan muy seguras y no tiene costaneras.




Foto 6: També se necesita de una pequeña cocina escolar, que se quiere construir y mejorar con bloks, cemento y hierro, hasta donde alcnce el fondo de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS TONTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0663-43	FECHA:	MAYO DE 2024.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

