



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0673-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 1: Vista exterior de cubierta de techo de aulas que necesita ser cambiada ya que la actual se encuentra en mal estado.



Foto 2: Vista lateral de aulas en donde se puede notar la necesidad de cambio de ventanas y puertas.



Foto 3: Imagen lateral de establecimiento en donde se puede ver la necesidad de pintura en muros exteriores.



Foto 4: Vista de establecimiento con necesidad de aplicación de pintura.



Foto 5: Vista interna de aula que necesita pintura en paredes, ya que actualmente no cuenta con la misma.



Foto 6: Vista de estructura de techo de aula con necesidad de ser cambiado para brindar mejores condiciones de estudio a los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

