

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAMUCHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0686-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto1: Sustitucion de laminas por laminas troqueladas



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 3: Sustitucion de laminas por laminas troqueladas



Foto 4: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustitucion de laminas y estructura de soporte.




Foto 6: Sustitucion de laminas por laminas troqueladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público