

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tipulcan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0687-43	FECHA:	mayo 2024




Foto 1: Vista frontal de módulo 1 en donde se puede notar el techo en mal estado.




Foto 2: Vista desde la parte Norte en donde se observa que el techado esta dañado y las ventanas sin vidrios



Foto 3: Vista desde atrás ventanas sin vidrios




Foto 4: Vista desde la parte de la esquina en donde se observa las costaneras de madera podridos por la antigüedad




Foto 5: Vista aerea de techo de modulo 1, en donde se puede constatar el estado en que se encuentran.




Foto 6: Vista interio de techo y cubierta de lamina con necesidad de cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F. E.O.R.M. ALDEA TIPULCAN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público