



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quiha Chimo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0704-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Sustitución o rehabilitación de letrinas ya que se encuentra en mal estado y esta en peligro de hundimiento



Foto 2: reparación de repello pared exterior



Foto 3: sustitucion de piso de concreto patio



Foto 4: reoparacion de repello pared interior




Foto 5: sustitucion de piso concreto por azulejo



Foto 6: reparación de malla y tuvos galvanizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

