

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS XALCATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0712-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Sustituir el entortado.



Foto 2: Se ve la necesidad de darle mantenimiento el muro de abajo de la escuela.



Foto 3: Mantenimientos de la estructura de ventales y instalacion de vidrios



Foto 4: Mantenimiento de la estructura del soporte de metal lijado y aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 5 Sustitucion de piso colorante en aula 1



Foto 6: se evidencia la necesidad de aplicación de pintura en centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda Carol Rax

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS XALCATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0712-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Vista adentro del muro del establecimiento, donde se refleja el mal estado en que se encuentra el muro.




Foto 2: Se observa claramente la necesidad de sustituir el techo de la escuela ya que se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se ve que es necesario poner canal para que la lluvia no siga destreyundo la parte atrás de la escuela.



Foto 4: Se ve claramente la necesidad de darle mantenimiento a las ventanas.




Foto 5: En la parte de atrás necesita poner canales para que no se siga destruyendo la parte de atrás de la escuela.



Foto 6: Es importante darle mantenimiento a las puertas de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda Caal Rax
 Firma y sello del Presidente de la OPF.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público