



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0749-43	FECHA:	Septiembre de 2024



Foto 1: Vista lateral del entechado donde se refleja el deterioro en que se encuentra.



Foto 2: Se observa el entechado en pesimas condiciones.



Foto 3: Se observa que las ventanas necesitan balcones.



Foto 4: Este piso ya se encuentra en mal estado teniendo muchas grietas.



Foto 5: Se observa el deterioro de la puerta.



Foto 6: muro perimetral, se necesita darle seguimiento ya que esta deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maclarío Chun Rax</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0749-43	FECHA:	Septiembre de 2024



Foto 1: Vista lateral del muro del perímetro escolar, donde se refleja el deterioro en que se encuentra.



Foto 2: Se observa el muro en pesimas condiciones.



Foto 3: Se observa el gran riesgo que se tiene en el perímetro del establecimiento, lo cual es de prioridad ya que somos areas de mucha lluvia y deslaves como se observa en la presente fotografia.



Foto 4: Este piso ya se encuentra en mal estado teniendo muchas grietas.



Foto 5: Esas grietas es una incomodidad para el estudiante, viendo el desgaste de todo el piso nos vemos en la necesidad de cambiar para tener un ambiente sano.



Foto 6: piso engrietado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario Ghun Rax

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

