



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA HELIHA SESIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HELIHA SESIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0755-43	FECHA:	



Foto1: Cambio de pintura de costaneras.




Foto 2: Cambio de pintura de pared



Foto 3: Circulacion del Centro educativo




Foto 4: Colocacion de malla.



Foto 5: Cambio de pintura de pared.



Foto 6: Colocacion de pintura de pared y puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

