

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA SENIMLAJA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SENIMLAJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-2202-43 | FECHA: | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto1: Panorámica techo de modulo II deterioradas.



Foto 2: Piso de concreto en mal estado.



Foto 3: Paredes exteriores de aula deterioradas.



Foto 4: Puertas y techo de letrinas en mal estado.



Foto 5: Parte posterior de Modulo II paredes con humedad por lluvia.




Foto: Ventana de madera deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público