ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO x	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz		MUNICIPIO:	San Pedro Car	cha	والمراوية
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Ma	aria Sabiha	
CÓDIGO DEL	16-09-2297-43	айданын өсөгө формон оронун дайг фактан хэргэг нөгөөгөөр бороос адамийн сарахоорын формон ороноосуй а	FECHA:	12/04/2024		




Foto1: Sustitucion de varillas de hierro por Costanera Galvanizadas.



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troqueladas aluzino




Foto 3: sustituciones de ventanas de vidrio por ventana balcones de metal




Foto 4: Sustitucion de pintura existente con pintura nacionales del color de Bandera.



Foto 5: Sustitucion de base de madera por tubo cuadrado galvanizada de metal 4 pulgada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiz CONSEJO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

MARIA SABI

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.