



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Santa Maria Sabiha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-2297-43	FECHA	18/09/2024




Foto1: Desinstalacion de la estructura del techo



Foto 2: Instalacion de la estructura metalica y colocacion de la lamina



Foto 3: cambio de techo a laminas troquelada




Foto 4: Instalacion de ventana a balcones






Foto 5: Intalacion de estructura metalica del techo




Foto 6: Cambio de ventana a balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formato de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

