

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Sepocillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sepocillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-2337-43	FECHA:	9/04/2024



Foto 1: El establecimiento muestra deterioro en su estructura de cubierta de lamina




Foto 2: El servicio sanitario es inservible por su estructura



Foto 3: La captacion de agua para el establecimiento muestra deterioro



Foto 4: La bajada de agua pluvial requiere mantenimiento



Foto 5: La estructura de techo requiere susutitucion




Foto 6: Colocacion del techo de lava manos de los niños en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

