



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-2414-43	FECHA:	MAYO 13 DE 2024



Foto No. 1. Área de remozamiento (techo completo de módulo de 3 aulas y una minibodega)



Foto No. 2. Parte de atrás del módulo que será remozado.



Foto No. 3. Parte de atrás final del módulo a remozar.



Foto 4: Área del corredor. Filtración de agua en tiempo de lluvia. Necesita cambio costaneras y láminas.




Foto 5: Requiere cambio total de láminas y costaneras en el área del corredor del módulo de 3 aulas y minibodega.



Foto 6: Área frontal del módulo de 3 aulas y minibodega a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

