

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Alta Verapaz MUNICIPIO: San Pedro Carchá NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL EODP Anexa a EOUM Adalberto René Robles de León 7 Av. 11-15 Zona 2, Barrio Saraxoch ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 16-09-2795-42 FECHA: Mayo 2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto1: Se observa la pared dañada y deteriorada en mal estado modulo 2



Foto 2: Se observa el deterioro de las puertas y la pintura en mal estado modulo 2



Foto 3: Se observa las paredes del zocalo en mal estado y deterioradas, modulo 2



Foto 4: Se observa la falta de mantenimiento de la caja de fusibles afectando focos, enchufes, y equiupo de computo ocasionando bajones de energía eléctrica modulo 1.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Foto 6: Se observa el desnivel del patio central afectando acumulación de agua fluvial en los alrededores modulo 2

Contribut Calaboration ESCUELA OFICIAL Firma y sello del Presidente de la OPF

PROFESOR
ADALBERTO RENE
ROBLES DE LEON
Firma y Sello Director Centro Educativo Público