



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sejol Xalcata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-6723-43	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Despues de terminado el trabajo se ve la diferencia de como estaba el entechado. Modulo 1.



Foto 2: De esta forma se han quedado las laminas y capotes nuevos que estaban en mal estado. Modulo 2.



Foto 3: Se observa el cambio que se ha hecho despues del lijado y pintura en la estructura. Modulo 1



Foto 4 Así luce la nueva estructura de metal que se le coloco a este modulo, Modulo 2



Foto 5: Desde este angulo se ve localidad en que se han quedado los canales y las bajadas de agua que hacian falta antes de la remodelacion. Modulo 1



Foto 6: En esta fotografia se aprecia lo moderno que se han quedado las paredes de las aulas. Modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Domingo Tutuc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

