

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SATOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0012-43	FECHA:	MAYO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SATOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0012-43	FECHA:	MAYO DE 2024



Foto 7: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL DEL CORREDOR DE LA ESCUELA.





Foto 8: SUSTITUCION DE BALCON DE VENTANA Y VIDRIO DEL AULA No 2



Foto 9: SUSTITUCION DE BALCON DE VENTANA Y VIDRIO DEL AULA No 3



Foto 10: SUSTITUCION DE BALCON DE VENTANA Y VIDRIO DEL AULA No 4



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--