

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SATOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0012-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: en proceso la sustitucion de las partes dañadas del corredor



Foto 2: en proceso la sustitucion dañadas del aula No. 01



Foto 3: en proceso la sustitucion del aula No. 02



Foto 4: En proceso la sustitucion del pisos del aula No. 3



Foto 5: En proceso la sustitucion de los pisos rajados en el aula No. 4





Foto 6: cambio de lamina y costaneras con metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SATOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0012-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: en proceso de la colocacion de canal con metal.









Foto 8: En prdoceso la colocacion de balcones con metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la QPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--