



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SATOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0012-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Así se quedo terminado el trabajo del corredor de la Escuela.




Foto 2: Así se quedo terminado el aula No. 01



Foto 3: Así se quedo terminado el aula No. 2



Foto 4: Así se quedo terminado el trabajo del aula No. 3



Foto 5: Así se quedo terminado el trabajo No. 4




Foto 6: Así se quedo terminado el trabajo de la sustitucion de lamina y costaneras de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma
Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SATOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0012-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024






Foto 7: Así se quedo el trabajo de la sustitucion de canal con metal.



Foto 8: Así se quedo la sustitucion de balcon de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--