

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA ELENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0014-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 1: Se observa la necesidad del mantenimiento de la tierra o del talud, para ello hay necesidad de la rehabilitación de muro de contención



Foto 2: se observa el mal ambiente en el patio del centro educativo



Foto 3: se observa lo peligroso de la altura del talud y de los graderillos y la necesidad de la rehabilitación de barandales.



Foto 4: se observa el mal ambiente por el agua residual de la cocina, y la necesidad de la colocación de tuberías hasta la fosa séptica



Foto 5: Se observa el deterioro de la chapa de la puerta de las aulas y de la dirección



Foto 6: se observa la pérdida del color de la puerta de las tres aulas y de la dirección del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 