



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEBOB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0016-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO.



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO AULAS



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS.



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS.



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCINC CALIBRE 26 CON TORNILLOS PULSER.



Foto 6: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------