

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEHAQUIBA SACOUJI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEHAQUIBA SECOUJI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0018-43	FECHA:	2/09/2024




Foto1: Cambiar de madera a block




Foto 2: Pintar paredes y costaneras




Foto 3: Division de madera a block




Foto 4: Sustitución de cable



Foto 5: Pintar interior y exterior



Foto 6: Instalación de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del C.E.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEHAQUIBA SACOUJI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEHAQUIBA SECOUJI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0018-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: arreglar piso



Foto 2: Cambio de puerta a metal



Foto 3: Cambio de ventana a metal



Foto 4: Cambio de costaneras y tijeras a metal




Foto 5: Sustitución del forrado de madera a block e instalación eléctrica



Foto 6: Remodelacion de baños que esta forrado de madera, lámina a block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así como número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.
Consejo Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.R.M.
CASERIO SEHAQUIBA
SACOUJI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MULTIGRADO
CASERIO
SEHAQUIBA SACOUJI
SAN JUAN CHAMELCO, A. P.