



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO DOMINGO SESUJQUIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0020-43	FECHA:	22/04/2024,



Foto1: Se observa el deterioro de la estructura de las láminas.



Foto 2: Se observa el mal estado de las puertas.



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de cemento




Foto 4: Reparacion de piso de torta de concreto



Foto 5: sustitucion de puerta y ventana




Foto 7: Pinturas en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar fotografías.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

