



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JUAN CHAMELCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XALITZUL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XALITZUL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-10-0026-43 | FECHA: | 18/04/2024 |



Foto 1: Se observa el deterioro del entechado. Se requiere sustitución.



Foto 2: Se observa del deterioro de canales y bajada de agua pluvial. Se requiere sustitución de canales y bajada de agua.




Foto 3: Se observa el deterioro de pintura. Se necesita sustitución de pintura




Foto 4: Se observa el deterioro de las puertas. Se necesita sustitución de puertas.




Foto 5 Se observa el area del ventanado piezas de vidrio en mal estado. Se requiere sustitución.



Foto 6: Se observa el deterioro de la pared. Se necesita sustitución de repello y cernido de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la OPF




Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

