



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0027-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Cambio de techo por el óxido de las láminas y goteras en las mismas.




Foto 2: Interior del aula, donde se muestra deterioro del suelo, donde se colocará piso cerámico.




Foto 3: Interior del aula, donde se muestra deterioro del suelo, donde se colocará piso cerámico.



Foto 4: El corredor está deteriorado por lo que se le hará un mantenimiento y la colocación de piso cerámico sobre el mismo.



Foto 5: Pared donde se realizará repello.



Foto 6: Interior del baño, donde se muestra deterioro del suelo, donde se colocará piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

