



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Tzuyul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzuyul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0028-43	FECHA:	02/09/2024



Foto1: Sustitucion de costanera por deterioro



Foto 2: Sustitucion de techo




Foto 3: Sustitucion de ventanas de malla a metal y vidrio modulo 1



Foto 4: Sustitucion de mojinete



Foto 5: Sustitucion de lámina a lámina troquelada.




Foto 6: Sustitucion de ventana modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

