



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                   |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN CHAMELCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA COJILA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA COJILA      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-10-0068-43     | FECHA:                         | 02/09/2024        |




Foto1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE FOCOS




Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS QUEBRADOS




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 4: LOSA DE PATIO





Foto 5. PINTURA EN MURO INTERIORES MODULO 1, 2 Y 3



Foto 6. SUSITUCION DE LAMPARAS POR FOCOS AHORRADORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

