

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0068-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Se observa ya pintada la pared interior de 6 aulas.



Foto 2: Se observa ya instalado el piso cerámico de 6 aulas y dirección.




Foto 3: Se observa ya instalada la ventana con su balcón y sus respectivos vidrios de un aula.




Foto 4: Se observa luminarias de 6 aulas ya reparadas.




Foto 5: Foto 5: Se observa el corredor del aula de preprimaria.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

