



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0766-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Se observa la falta de techo de los baños del módulo No. 3



Foto 2: Se observa el deterioro de la cuneta del primer módulo.



Foto 3: Se observa las lamparas en mal estado del módulo No, 1



Foto 4: Se observa el mal estado de la malla de circulación del establecimiento.




Foto 5: se observa el mal estado de la caja de flipones del módulo No. 2




Foto 6: Se observa el mal estado de la caja de llave de paso del módulo No. 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público