



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0774-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Se observa en el modulo 1 el deterioro de las laminas con poca iluminacion en dos aulas.



Foto 2: Se observa en el modulo 1 el deterioro de la estructura de soporte de madera en dos aulas



Foto 3: Se observa en mal estado los inodoros en el modulo 2



Foto 4: Se observa en mal estado las puertas de los inodoros en el modulo 2



Foto 5: Se observa en el modulo 3, en mal estado el sistema electrico de 7 ambientes.



Foto 6: Se observa en mal estado las lamparas y plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

