



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHITEPEY I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITEPEY I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0777-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DETERIORADO A PISO CERAMICO.



Foto 3: PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 4: PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR (BAÑOS)



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DETERIORADO POR PISO CERAMICO EN COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE CANAL DE TUBO DETERIORADO POR CANAL DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---