



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Lama	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0780-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: 4.2 Sustitucion de chapa



Foto 2: 4.3 Sustitucion de puerta



Foto 3: 6.5 Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: 6.7 Sustitucion de piso de granito



Foto 5: 8.1 Reparacion de cuneta de concreto



Foto 6: 19.1 Fabricacion e instalacion de ventana/ balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa Aldea Lama




Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

