

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chitixl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0781-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de los cables del sistema eléctrico en el módulo 1, 2 y 3.



Foto 2: Se observan agujeros en la cubierta de lámina en el modulo 2.




Foto 3: Se observa el interior de uno de los salones del modulo 1, con la estructura de techo deteriorada, las puertas y las ventanas en mal estado, con vidrios y balcones faltantes.




Foto 4: Se observa la parte posterior y la cubierta de lámina en mal estado perteneciente al módulo 1. Además se observan que los balcones son de madera.



Foto 5: Se observa la puerta de acceso desajustada del modulo 3 (cocina) y existen algunos vidrios quebrados por reemplazar.



Foto 6: Se observan algunos vidrios quebrados por reemplazar del modulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

