



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN CHAMELCO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-10-0788-43               | FECHA:                         | 15/04/2024               |



Foto1: Fotografía de las ventanas que requieren sustitucion de ventana de madera por ventanas de metal.



Foto 2: Fotografía interna de las aulas donde se requiere sustitucion de puertas, ventanas, balcones grandes y medianas.



Foto 3: Fotografía de la estructura donde se instalaran los ventanales de metal.



Foto 4: Ubicación de los ventanas traseras donde se colocarán balconeras.



Foto 5: Fotografía de las paredes a repellar



Foto 6: Despues de repellar se pintará todas las paredes de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público