



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SACAMPANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0790-43	FECHA:	24 DE ABRIL DEL 2024



Foto 1: Se observa deterioro en paredes, desprendimiento de pintura, estructura de ventanería en mal estado y la falta de instalaciones eléctricas.




Foto 2: Deterioro en paredes, a causa de la humedad y la falta de repello en toda el area de cocina del establecimiento, deterioro en piso y area de coccion, falta de instalaciones eléctricas.



Foto 3: Se observa deterioro en paredes y piso de la cocina del establecimiento provocado por el paso del tiempo y la humedad, se obaserba tambien la falta de instalaciones eléctricas.




Foto 4: Se observa deterioro en paredes, desprendimiento de pintura, estructura de ventanería en mal estado y la falta de instalaciones eléctricas.




Foto 5: Se observa deterioro en paredes y piso de la cocina del establecimiento provocado por el paso del tiempo y la humedad, se obaserba tambien la falta de instalaciones eléctricas.



Foto 6: Se observa deterioro en el interior de la cocina del establecimieto y la falta de instalaciones eléctricas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

