

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0794-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Requiere reparación de losa de patio. Módulo 1.



Foto 2: Se requiere sustitución en estructura de techo. Modulo 2




Foto 3: Se observa deterioro por oxidación y rompimiento de las puertas de las aulas del módulo 3.



Foto 4: Se observa el deterioro en la estructura de los balcones y varios vidrios en mal estado en las ventanas de las aulas del modulo 3.




Foto 5: Se observa el deterioro de repellado y pintura en el modulo 3.



Foto 6: Se observan varios vidrios en mal estado en las ventanas de las aulas del módulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---