



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Satexa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 10 - 0796 - 43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 1: se observa techo deteriorado.



Foto 2: se observó la letrina casi llena de necesidades fisiológicas.



Foto 3: la pared tiene mucha humedad



Foto 4: se observa que la pared tiene mucha humedad en la parte de atrás, además tiene mas de 23 años de construcción.



Foto 5: se observa pared deteriorados.



Foto 6: Se observa que la letrina no es suficiente para la cantidad de población escolar de EORM Satexa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

