

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHIMOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0797-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR DETERIORO



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR DETERIORO



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: SUSTITUCION DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del COPPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

